

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
Accessoires	Accessories	Cric	Crick (Jack)	Broken	Cassé	119,79	126,00	150,09	153,70
		Cric	Crick (Jack)	Missing	Manquant	119,79	126,00	150,09	153,70
		Triangle	Triangle	Broken	Cassé	20,06	6,80		
		Triangle	Triangle	Missing	Manquant	20,06	6,80		
Avant	Front	Balai essuie glace AV D	Front Right Wiper Blade	Broken	Cassé	35,67	37,27	23,33	25,68
		Balai essuie glace AV D	Front Right Wiper Blade	Distorted	Déformé	35,67	37,27	23,33	25,68
		Balai essuie glace AV D	Front Right Wiper Blade	Missing	Manquant	35,67	37,27	23,33	25,68
		Balai essuie glace AV G	Front Left Wiper Blade	Broken	Cassé	32,31	37,37	23,33	25,68
		Balai essuie glace AV G	Front Left Wiper Blade	Distorted	Déformé	32,31	37,37	23,33	25,68
		Balai essuie glace AV G	Front Left Wiper Blade	Missing	Manquant	32,31	37,37	23,33	25,68
		Bras essuie glace AV D	Front Right Wiper Arm	Broken	Cassé	64,09	77,04	77,29	76,94
		Bras essuie glace AV D	Front Right Wiper Arm	Distorted	Déformé	64,09	77,04	77,29	76,94
		Bras essuie glace AV D	Front Right Wiper Arm	Missing	Manquant	64,09	77,04	77,29	76,94
		Bras essuie glace AV G	Front Left Wiper Arm	Broken	Cassé	63,58	75,22	77,28	76,94
		Bras essuie glace AV G	Front Left Wiper Arm	Distorted	Déformé	63,58	75,22	77,28	76,94
		Bras essuie glace AV G	Front Left Wiper Arm	Missing	Manquant	63,58	75,22	77,28	76,94
		Cache anneau remorquage AV	Front Towing Cap	Broken	Cassé	87,64	29,55	12,77	11,66
		Cache anneau remorquage AV	Front Towing Cap	Distorted	Déformé	87,64	29,55	12,77	11,66
		Cache anneau remorquage AV	Front Towing Cap	Missing	Manquant	87,64	29,55	12,77	11,66
		Capot	Bonnet	Broken	Cassé	725,77	792,27	692,43	769,26
		Capot	Bonnet	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	234,11	222,59	157,34	164,48
		Capot	Bonnet	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	452,3	450,06	487,05	475,93
		Capot	Bonnet	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	367,76	356,12	354,19	351,29
		Capot	Bonnet	Distorted	Déformé	725,77	792,27	692,43	769,26
		Capot	Bonnet	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	287,3	285,06	322,05	310,93
		Capot	Bonnet	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	257,76	246,12	244,19	241,29
		Capot	Bonnet	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	179,11	167,59	102,34	109,48
		Grille de Calandre	Front Grille	Broken	Cassé	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Distorted	Déformé	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Missing	Manquant	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	204,6	236,68	154,13	243,30
		Grille de Calandre	Front Grille	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	204,6	236,68	154,13	243,30
Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Broken	Cassé	115,78	120,39				
Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm						
Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm						
Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm						
Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Distorted	Déformé	115,78	120,39				
Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm						

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
 Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm				
		Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Missing	Manquant	115,78	120,39		
		Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Scratch >15 cm	Rayure>15cm				
		Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm				
		Jupe de Pare chocs AV	Front Bumper Skirt	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm				
		Monogramme de capot	Front Brand Badge	Broken	Cassé	83,52	36,54	24,57	29,27
		Monogramme de capot	Front Brand Badge	Missing	Manquant	83,52	36,54	24,57	29,27
		Moulure de Pare chocs AV	Front Bumper Moulding	Broken	Cassé	127,64	74,97	18,24	37,60
		Moulure de Pare chocs AV	Front Bumper Moulding	Distorted	Déformé	127,64	74,97	18,24	37,60
		Moulure de Pare chocs AV	Front Bumper Moulding	Missing	Manquant	127,64	74,97	18,24	37,60
		Pare chocs AV	Front Bumper	Broken	Cassé	674,9	588,50	454,47	442,20
		Pare chocs AV	Front Bumper	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	280,5	221,60	205,21	170,64
		Pare chocs AV	Front Bumper	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	453,97	411,94	422,83	369,81
		Pare chocs AV	Front Bumper	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	398,97	344,80	367,83	314,81
		Pare chocs AV	Front Bumper	Distorted	Déformé	674,9	588,50	454,47	442,20
		Pare chocs AV	Front Bumper	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	225,5	166,60	150,21	115,64
		Pare chocs AV	Front Bumper	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	288,97	234,80	257,83	204,81
		Pare chocs AV	Front Bumper	Missing	Manquant	674,9	588,50	454,47	442,20
		Pare chocs AV	Front Bumper	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	288,97	246,94	257,83	204,81
		Pare chocs AV	Front Bumper	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	288,97	234,80	257,83	204,81
		Pare chocs AV	Front Bumper	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	225,5	166,60	150,21	115,64
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Broken	Cassé	674,9	589,81	454,6	394,18
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	280,5	203,74	148,22	134,63
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	453,97	385,15	337,34	315,78
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	398,97	318,02	282,34	260,78
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Distorted	Déformé	674,9	589,81	454,6	394,18
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	225,5	148,74	93,22	79,63
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	288,97	208,02	172,34	150,78
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Missing	Manquant	674,9	589,81	454,6	394,18
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	288,97	220,15	172,34	150,78
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	288,97	208,02	172,34	150,78
		Pare chocs AV central	Front Bumper Central	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	225,5	148,74	93,22	79,63
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Broken	Cassé		256,46	250,97	291,47
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm		101,69	98,2	106,58
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm		253,15	251,4	256,19
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm		198,15	196,4	201,19
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Distorted	Déformé		256,46	250,97	291,47
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm		46,69	43,2	51,58
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm		88,15	86,4	91,19
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Missing	Manquant		256,46	250,97	291,47
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Scratch >15 cm	Rayure>15cm		88,15	86,4	91,19
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm		88,15	86,4	91,19
		Pare chocs AV D	Front Bumper Right	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm		46,69	43,2	51,58
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Broken	Cassé		256,46	250,55	291,47

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
 Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm		101,69	98,2	106,58
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm		253,15	251,4	256,19
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm		198,15	196,4	201,19
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Distorted	Déformé		256,46	250,55	291,47
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère 2-5cm		46,69	43,2	51,58
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm		88,15	86,4	91,19
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Missing	Manquant		256,46	250,55	291,47
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Scratch >15 cm	Rayure>15cm		88,15	86,4	91,19
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm		88,15	86,4	91,19
		Pare chocs AV G	Front Bumper Left	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm		46,69	43,2	51,58
		Phare anti brouillard AV D	Front Right Fog Lamp	Broken	Cassé	137,93	133,77		
		Phare anti brouillard AV D	Front Right Fog Lamp	Distorted	Déformé	137,93	133,77		
		Phare anti brouillard AV D	Front Right Fog Lamp	Missing	Manquant	137,93	133,77		
		Phare anti brouillard AV G	Front Left Fog Lamp	Broken	Cassé	137,93	133,15		
		Phare anti brouillard AV G	Front Left Fog Lamp	Distorted	Déformé	137,93	133,15		
		Phare anti brouillard AV G	Front Left Fog Lamp	Missing	Manquant	137,93	133,15		
		Phare AV D	Right Headlight	Broken	Cassé	560,24	481,37	365,36	304,97
		Phare AV D	Right Headlight	Distorted	Déformé	560,24	481,37	365,36	304,97
		Phare AV D	Right Headlight	Missing	Manquant	560,24	481,37	365,36	304,97
		Phare AV G	Left Headlight	Broken	Cassé	562,01	481,39	365,06	306,21
		Phare AV G	Left Headlight	Distorted	Déformé	562,01	481,39	365,06	306,21
		Phare AV G	Left Headlight	Missing	Manquant	562,01	481,39	365,06	306,21
		Protection sous moteur	Underside Protection	Broken	Cassé	165,37	287,40	32,12	77,68
		Protection sous moteur	Underside Protection	Distorted	Déformé	165,37	287,40	32,12	77,68
		Protection sous moteur	Underside Protection	Missing	Manquant	165,37	287,40	32,12	77,68
Intérieur	Interior	allume cigare	Lighter	Missing	Manquant	43,26	38,07	30,81	16,03
		Auto radio	Radio	Broken	Cassé	537,05	637,04	739,77	615,09
		Auto radio	Radio	Missing	Manquant	537,05	637,04	739,77	615,09
		Boîte a gants	Gloves Compartment (Door)	Broken	Cassé	350,95	379,56	410,73	510,59
		Boîte a gants	Gloves Compartment (Door)	Missing	Manquant	350,95	379,56	410,73	510,59
		Ceinture de securite AR D	Rear Right Seat Belt	Broken	Cassé	229,42	271,15		331,55
		Ceinture de securite AR D	Rear Right Seat Belt	Missing	Manquant	229,42	271,15		331,55
		Ceinture de securite AR G	Rear Left Seat Belt	Broken	Cassé	219,65	262,90		196,02
		Ceinture de securite AR G	Rear Left Seat Belt	Missing	Manquant	219,65	262,90		196,02
		Ceinture de securite AV G	Front Right Seat Belt	Broken	Cassé	224,35	267,30	89,42	195,56
		Ceinture de securite AV G	Front Left Seat Belt	Broken	Cassé	223,71	271,68	156,54	116,45
		Ceinture de securite AV G	Front Right Seat Belt	Missing	Manquant	224,35	267,30	89,42	195,56
		Ceinture de securite AV G	Front Left Seat Belt	Missing	Manquant	223,71	271,68	156,54	116,45
		Commodo de phares	Lights Switch	Broken	Cassé	82,24	121,79		
		Commodo de phares	Lights Switch	Missing	Manquant	82,24	121,79		
		Eclairage interieur	Interior Lighting	Broken	Cassé	76,41	151,02	96,1	96,00
		Eclairage interieur	Interior Lighting	Missing	Manquant	76,41	151,02	96,1	96,00
		Ecran tactile	Touchscreen / Cockpit	Broken	Cassé	519,34	941,40		466,50
		Garniture de plafond	Inner Roof Lining	Burnt	Brûlé	808,97	981,15	206,46	367,49

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
 Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Garniture de plafond	Inner Roof Lining	Cut	Coupé	808,97	981,15	206,46	367,49
		Garniture de plafond	Inner Roof Lining	Soiled/Stained	Taché	793,22	981,15	206,46	367,49
		Housse assise de siege AR D	Rear R. Seat Base Cover	Burnt	Brûlé	119,69			
		Housse assise de siege AR D	Rear R. Seat Base Cover	Cut	Coupé	119,69			
		Housse assise de siege AR D	Rear R. Seat Base Cover	Missing	Manquant	119,69			
		Housse assise de siege AR D	Rear R. Seat Base Cover	Soiled/Stained	Taché	119,69			
		Housse assise de siege AR G	Rear L. Seat Base Cover	Burnt	Brûlé	216,17			
		Housse assise de siege AR G	Rear L. Seat Base Cover	Cut	Coupé	216,17			
		Housse assise de siege AR G	Rear L. Seat Base Cover	Missing	Manquant	216,17			
		Housse assise de siege AR G	Rear L. Seat Base Cover	Soiled/Stained	Taché	216,17			
		Housse assise de siege AV D	Front R. Seat Base Cover	Burnt	Brûlé	414,09	313,34	320,66	383,84
		Housse assise de siege AV D	Front R. Seat Base Cover	Cut	Coupé	414,09	313,34	320,66	383,84
		Housse assise de siege AV D	Front R. Seat Base Cover	Missing	Manquant	414,09	313,34	320,66	383,84
		Housse assise de siege AV D	Front R. Seat Base Cover	Soiled/Stained	Taché	414,09	313,34	320,66	383,84
		Housse assise de siege AV G	Front L. Seat Base Cover	Burnt	Brûlé	415,68	293,48	323,41	383,84
		Housse assise de siege AV G	Front L. Seat Base Cover	Cut	Coupé	415,68	293,48	323,41	383,84
		Housse assise de siege AV G	Front L. Seat Base Cover	Missing	Manquant	415,68	293,48	323,41	383,84
		Housse assise de siege AV G	Front L. Seat Base Cover	Soiled/Stained	Taché	415,68	293,48	323,41	383,84
		Housse dossier de siege AR D	Rear R. Seat Back Cover	Burnt	Brûlé	477,93			
		Housse dossier de siege AR D	Rear R. Seat Back Cover	Cut	Coupé	477,93			
		Housse dossier de siege AR D	Rear R. Seat Back Cover	Missing	Manquant	477,93			
		Housse dossier de siege AR D	Rear R. Seat Back Cover	Soiled/Stained	Taché	477,93			
		Housse dossier de siege AR G	Rear L. Seat Back Cover	Burnt	Brûlé	517,75			
		Housse dossier de siege AR G	Rear L. Seat Back Cover	Cut	Coupé	517,75			
		Housse dossier de siege AR G	Rear L. Seat Back Cover	Missing	Manquant	517,75			
		Housse dossier de siege AR G	Rear L. Seat Back Cover	Soiled/Stained	Taché	517,75			
		Housse dossier de siege AV D	Front R. Seat Back Cover	Burnt	Brûlé	370,57	366,19	297,74	452,94
		Housse dossier de siege AV D	Front R. Seat Back Cover	Cut	Coupé	370,57	366,19	297,74	452,94
		Housse dossier de siege AV D	Front R. Seat Back Cover	Missing	Manquant	370,57	366,19	297,74	452,94
		Housse dossier de siege AV D	Front R. Seat Back Cover	Soiled/Stained	Taché	370,57	366,19	297,74	452,94
		Housse dossier de siege AV G	Front L. Seat Back Cover	Burnt	Brûlé	677,49	363,52	314,24	452,94
		Housse dossier de siege AV G	Front L. Seat Back Cover	Cut	Coupé	677,49	363,52	314,24	452,94
		Housse dossier de siege AV G	Front L. Seat Back Cover	Missing	Manquant	677,49	363,52	314,24	452,94
		Housse dossier de siege AV G	Front L. Seat Back Cover	Soiled/Stained	Taché	677,49	363,52	314,24	452,94
		Jeu de tapis de sol AR	Fitted Carpet Rear	Burnt	Brûlé	303,93	583,59		242,82
		Jeu de tapis de sol AR	Fitted Carpet Rear	Cut	Coupé	303,93	583,59		242,82
		Jeu de tapis de sol AR	Fitted Carpet Rear	Missing	Manquant	303,93	583,59		242,82
		Jeu de tapis de sol AR	Fitted Carpet Rear	Soiled/Stained	Taché	303,93	583,59		242,82
		Jeu de tapis de sol AV	Fitted Carpet Front	Burnt	Brûlé	622,2	593,07	539,48	704,90
		Jeu de tapis de sol AV	Fitted Carpet Front	Cut	Coupé	622,2	593,07	539,48	704,90
		Jeu de tapis de sol AV	Fitted Carpet Front	Missing	Manquant	622,2	593,07	539,48	704,90
		Jeu de tapis de sol AV	Fitted Carpet Front	Soiled/Stained	Taché	606,45	593,07	523,73	689,15
		Jeu de tapis de sol complet	Fitted Carpet Whole	Burnt	Brûlé	630,45	809,46	539,48	763,89
		Jeu de tapis de sol complet	Fitted Carpet Whole	Cut	Coupé	630,45	809,46	539,48	763,89

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Jeu de tapis de sol complet	Fitted Carpet Whole	Missing	Manquant	630,45		809,46	763,89
		Jeu de tapis de sol complet	Fitted Carpet Whole	Soiled/Stained	Taché	614,7		793,71	748,14
		Leve vitre AR D	Rear R. Window Control	Broken	Cassé	71,79			
		Leve vitre AR D	Rear R. Window Control	Missing	Manquant	71,79			
		Leve vitre AR G	Rear L. Window Control	Broken	Cassé	71,79			
		Leve vitre AR G	Rear L. Window Control	Missing	Manquant	71,79			
		Leve vitre AV D	Front R. Window Control	Broken	Cassé	60,33	41,99	56,08	64,55
		Leve vitre AV D	Front R. Window Control	Missing	Manquant	60,33	41,99	56,08	64,55
		Leve vitre AV G	Front L. Window Control	Broken	Cassé	112,94	114,66	87,31	98,13
		Leve vitre AV G	Front L. Window Control	Missing	Manquant	112,94	114,66	87,31	98,13
		Plafond	Ceiling	Burnt	Brûlé	808,97	981,15	206,46	367,49
		Plafond	Ceiling	Cut	Coupé	808,97	981,15	206,46	367,49
		Plafond	Ceiling	Soiled/Stained	Taché	793,22	981,15	206,46	367,49
		Poignee de porte int. AR D	Right In. Re. Door Handle	Broken	Cassé	96,23	42,44		46,86
		Poignee de porte int. AR D	Right In. Re. Door Handle	Missing	Manquant	96,23	42,44		46,86
		Poignee de porte int. AR G	Left In. Re. Door Handle	Broken	Cassé	48,32			46,86
		Poignee de porte int. AR G	Left In. Re. Door Handle	Missing	Manquant	48,32			46,86
		Poignee de porte int. AV D	Right In. Fr. Door Handle	Broken	Cassé	49,45	57,33	29,84	37,99
		Poignee de porte int. AV D	Right In. Fr. Door Handle	Missing	Manquant	49,45	57,33	29,84	37,99
		Poignee de porte int. AV G	Left In. Fr. Door Handle	Broken	Cassé	49,11	57,16	29,84	36,66
		Poignee de porte int. AV G	Left In. Fr. Door Handle	Missing	Manquant	49,11	57,16	29,84	36,66
		Pommeau de levier de vitesses	Gearshift Knob	Broken	Cassé	47,78	73,64	58,38	61,42
		Pommeau de levier de vitesses	Gearshift Knob	Missing	Manquant	47,78	73,64	58,38	61,42
		Retroviseur interieur	Rear View Mirror	Broken	Cassé	165,23	181,40	46,76	89,67
		Retroviseur interieur	Rear View Mirror	Missing	Manquant	165,23	181,40	46,76	89,67
		Rideau AIRBAG D	Right Curtain Airbag	Broken	Cassé	305,51	202,41		
		Rideau AIRBAG D	Right Curtain Airbag	Missing	Manquant	305,51	202,41		
		Rideau AIRBAG G	Left Curtain Airbag	Broken	Cassé	305,51	202,41		
		Rideau AIRBAG G	Left Curtain Airbag	Missing	Manquant	305,51	202,41		
		Tableau De Bord	Dashboard	Broken	Cassé	1125,39	940,44	907,69	916,45
		Trousse a outillage	Tools Kit	Broken	Cassé	8,27	89,27	71,28	68,25
		Trousse a outillage	Tools Kit	Missing	Manquant	8,27	89,27	71,28	68,25
		volant	Steering Wheel	Broken	Cassé	281,43	411,41	584,1	443,52
		volant	Steering Wheel	Missing	Manquant	281,43	411,41	584,1	443,52
Côté Gauche	Left Side	Aile AR G	Rear Left Wing	Broken	Cassé	2461,67	2989,81	2817,16	3718,83
		Aile AR G	Rear Left Wing	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	301,62	294,55	472,6	443,80
		Aile AR G	Rear Left Wing	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	775,58	874,35	1092,4	1485,76
		Aile AR G	Rear Left Wing	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	574,87	615,54	708,7	1055,50
		Aile AR G	Rear Left Wing	Distorted	Déformé	2461,67	2989,81	2817,16	3718,83
		Aile AR G	Rear Left Wing	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère 2-5cm	246,62	239,55	417,6	388,80
		Aile AR G	Rear Left Wing	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen >5-15cm	464,87	505,54	598,7	945,50
		Aile AR G	Rear Left Wing	Missing	Manquant	2461,67	2989,81	2817,16	3718,83
		Aile AR G	Rear Left Wing	Scratch >15 cm	Rayure >15cm	610,58	709,35	927,4	1320,76
		Aile AR G	Rear Left Wing	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	464,87	505,54	598,7	945,50

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck

Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Aile AR G	Rear Left Wing	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	246,62	239,55	417,6	388,80
		Aile AV G	Front Left Wing	Broken	Cassé	764,02	793,81	614,27	611,63
		Aile AV G	Front Left Wing	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	211,21	187,59	122,14	127,45
		Aile AV G	Front Left Wing	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	635,19	638,45	527,74	539,85
		Aile AV G	Front Left Wing	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	433,82	430,86	363,56	368,18
		Aile AV G	Front Left Wing	Distorted	Déformé	764,02	793,81	614,27	611,63
		Aile AV G	Front Left Wing	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	156,21	132,59	67,14	72,45
		Aile AV G	Front Left Wing	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	323,82	320,86	253,56	258,18
		Aile AV G	Front Left Wing	Missing	Manquant	764,02	793,81	614,27	611,63
		Aile AV G	Front Left Wing	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	470,19	473,45	362,74	374,85
		Aile AV G	Front Left Wing	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	323,82	320,86	253,56	258,18
		Aile AV G	Front Left Wing	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	156,21	132,59	67,14	72,45
		Angle AR G (V.U)	Rear Angular Left (Vans)	Broken	Cassé	687,81	1582,48	1862,77	2571,45
		Angle AR G (V.U)	Rear Angular Left (Vans)	Distorted	Déformé	687,81	1582,48	1862,77	2571,45
		Angle AR G (V.U)	Rear Angular Left (Vans)	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	100,8	116,99	194,4	267,84
		Angle AR G (V.U)	Rear Angular Left (Vans)	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	275,9	285,70	422,3	556,70
		Angle AR G (V.U)	Rear Angular Left (Vans)	Missing	Manquant	687,81	1582,48	1862,77	2571,45
		bouchon reservoir G	Left Fuel Cap	Broken	Cassé	63,87	50,03	32,35	44,68
		bouchon reservoir G	Left Fuel Cap	Missing	Manquant	63,87	50,03	32,35	44,68
		Cabochon de clignotant AR G	Left Rear Mirror Indicat.	Broken	Cassé	163,96	148,06	49,09	58,10
		Cabochon de clignotant AR G	Left Rear Mirror Indicat.	Distorted	Déformé	163,96	148,06	49,09	58,10
		Cabochon de clignotant AR G	Left Rear Mirror Indicat.	Missing	Manquant	163,96	148,06	49,09	58,10
		clignotant AV G	Front Left Indicator	Broken	Cassé	14,61	14,54	8,57	20,85
		clignotant AV G	Front Left Indicator	Distorted	Déformé	14,61	14,54	8,57	20,85
		clignotant AV G	Front Left Indicator	Missing	Manquant	14,61	14,54	8,57	20,85
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Broken	Cassé	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Distorted	Déformé	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Missing	Manquant	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	115,52	72,85	105,51	84,30
		Coque de retroviseur G	Left Mirror Cap/Housing	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	115,52	72,85	105,51	84,30
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Broken	Cassé	90,89	300,05	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	90,89	284,30	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	90,89	284,30	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	90,89	284,30	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Distorted	Déformé	90,89	300,05	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	90,89	284,30	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	90,89	284,30	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Missing	Manquant	90,89	300,05	149,21	73,96

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck

Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	90,89	284,30	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	90,89	284,30	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AR G	Rear L. Wheel Arch Trim	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	90,89	284,30	149,21	73,96
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Broken	Cassé	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Distorted	Déformé	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Missing	Manquant	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	113,41	129,71	52,76	74,94
		Garniture passage de roue AV G	Front L. Wheel Arch Trim	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	113,41	129,71	52,76	74,94
		Glace de retroviseur G	Left Mirror Glass	Broken	Cassé	59,47	82,28	106,48	91,43
		Glace de retroviseur G	Left Mirror Glass	Distorted	Déformé	59,47	82,28	106,48	91,43
		Glace de retroviseur G	Left Mirror Glass	Missing	Manquant	59,47	82,28	106,48	91,43
		Joint de porte AR G	Rear Left Door Gasket	Broken	Cassé	155,27	147,08		93,71
		Joint de porte AR G	Rear Left Door Gasket	Distorted	Déformé	155,27	147,08		93,71
		Joint de porte AR G	Rear Left Door Gasket	Missing	Manquant	155,27	147,08		93,71
		Moulure de porte AV G	Front Left Door Moulding	Broken	Cassé	160,69	76,14	71,72	86,97
		Moulure de porte AV G	Front Left Door Moulding	Distorted	Déformé	160,69	76,14	71,72	86,97
		Moulure de porte AV G	Front Left Door Moulding	Missing	Manquant	160,69	76,14	71,72	86,97
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Broken	Cassé	2461,67	2989,81	2817,16	3718,83
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	301,62	294,55	472,6	443,80
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	775,58	874,35	1092,4	1485,76
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	574,87	615,54	708,7	1055,50
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Distorted	Déformé	2461,67	2989,81	2817,16	3718,83
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	246,62	239,55	417,6	388,80
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	464,87	505,54	598,7	945,50
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	610,58	709,35	927,4	1320,76
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	464,87	505,54	598,7	945,50
		Paroi laterale AR G	Left Rear Side Wall	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	246,62	239,55	417,6	388,80
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Broken	Cassé		2594,54	2461,64	2235,43
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm		276,04	573,4	348,76
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm		808,50	1096	1192,00
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm		549,66	723,1	787,66
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Distorted	Déformé		2594,54	2461,64	2235,43
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm		221,04	518,4	293,76
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm		439,66	613,1	677,66
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Scratch >15 cm	Rayure>15cm		643,50	931	1027,00
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm		439,66	613,1	677,66
		Paroi laterale AV G	Left Front Side Wall	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm		221,04	518,4	293,76
		Passage de roue AR G	Rear Left Mudguard	Broken	Cassé	112,23	75,90	58,61	62,77

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck

Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Passage de roue AR G	Rear Left Mudguard	Distorted	Déformé	112,23	75,90	58,61	62,77
		Passage de roue AR G	Rear Left Mudguard	Missing	Manquant	112,23	75,90	58,61	62,77
		Passage de roue AV G	Front Left Mudguard	Broken	Cassé	33,29	78,74	54,01	65,15
		Passage de roue AV G	Front Left Mudguard	Distorted	Déformé	33,29	78,74	54,01	65,15
		Passage de roue AV G	Front Left Mudguard	Missing	Manquant	33,29	78,74	54,01	65,15
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Broken	Cassé	1902,71	1920,91	1501,2	2011,93
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	215,61	206,81	191,8	267,03
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	445,95	366,47	323,4	402,37
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	326	299,78	264,8	331,53
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Distorted	Déformé	1902,71	1920,91	1501,2	2011,93
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	160,61	151,81	136,8	212,03
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	216	189,78	154,8	221,53
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	280,95	201,47	158,4	237,37
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	216	189,78	154,8	221,53
		Pilier AV G	Left Front Pillar	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	160,61	151,81	136,8	212,03
		Pilier central G	Left Central Pillar	Broken	Cassé	1568,3	1426,28	1909,89	1613,43
		Pilier central G	Left Central Pillar	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	227,38	210,74	119,14	170,05
		Pilier central G	Left Central Pillar	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	401,06	355,08	342,65	380,88
		Pilier central G	Left Central Pillar	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	325,19	293,34	266,11	304,16
		Pilier central G	Left Central Pillar	Distorted	Déformé	1568,3	1426,28	1909,89	1613,43
		Pilier central G	Left Central Pillar	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	172,38	155,74	64,14	115,05
		Pilier central G	Left Central Pillar	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	215,19	183,34	156,11	194,16
		Pilier central G	Left Central Pillar	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	236,06	190,08	177,65	215,88
		Pilier central G	Left Central Pillar	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	215,19	183,34	156,11	194,16
		Pilier central G	Left Central Pillar	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	172,38	155,74	64,14	115,05
		Poignee de porte AR G	Rear Left Door Handle	Broken	Cassé	91,67	29,36		72,95
		Poignee de porte AR G	Rear Left Door Handle	Distorted	Déformé	91,67	29,36		72,95
		Poignee de porte AR G	Rear Left Door Handle	Missing	Manquant	91,67	29,36		72,95
		Poignee de porte AV G	Front Left Door Handle	Broken	Cassé	120,64	79,47	90,78	101,95
		Poignee de porte AV G	Front Left Door Handle	Distorted	Déformé	120,64	79,47	90,78	101,95
		Poignee de porte AV G	Front Left Door Handle	Missing	Manquant	120,64	79,47	90,78	101,95
		Porte AR G	Rear Left Door	Broken	Cassé	1193,81	1137,77		1406,66
		Porte AR G	Rear Left Door	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	228,3	206,20		174,86
		Porte AR G	Rear Left Door	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	627,16	576,40		688,09
		Porte AR G	Rear Left Door	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	452,69	394,90		463,18
		Porte AR G	Rear Left Door	Distorted	Déformé	1193,81	1137,77		1406,66
		Porte AR G	Rear Left Door	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	173,3	151,20		119,86
		Porte AR G	Rear Left Door	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	342,69	284,90		353,18
		Porte AR G	Rear Left Door	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	462,16	411,40		523,09
		Porte AR G	Rear Left Door	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	342,69	284,90		353,18
		Porte AR G	Rear Left Door	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	173,3	151,20		119,86
		Porte AV G	Front Left Door	Broken	Cassé	1341,67	1619,56	1327,32	1455,37
		Porte AV G	Front Left Door	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	254,88	237,03	151,64	163,95
		Porte AV G	Front Left Door	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	724,09	744,14	635,47	657,31

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck

Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Porte AV G	Front Left Door	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	513,63	506,17	421,1	435,94
		Porte AV G	Front Left Door	Distorted	Déformé	1341,67	1619,56	1327,32	1455,37
		Porte AV G	Front Left Door	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	199,88	182,03	96,64	108,95
		Porte AV G	Front Left Door	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	403,63	396,17	311,1	325,94
		Porte AV G	Front Left Door	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	559,09	579,14	470,47	492,31
		Porte AV G	Front Left Door	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	403,63	396,17	311,1	325,94
		Porte AV G	Front Left Door	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	199,88	182,03	96,64	108,95
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Broken	Cassé	1355,32			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	220,6			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	599,2			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	427,9			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Distorted	Déformé	1355,32			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	165,6			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	317,9			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	434,2			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	317,9			
		Porte coulissante G	Left Sliding Door	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	165,6			
		repetiteur lateral G	Side Indicator Repeat L.	Broken	Cassé	32,39	43,85	62,71	64,69
		repetiteur lateral G	Side Indicator Repeat L.	Distorted	Déformé	32,39	43,85	62,71	64,69
		repetiteur lateral G	Side Indicator Repeat L.	Missing	Manquant	32,39	43,85	62,71	64,69
		Retro.G complet	Left Mirror Complete	Broken	Cassé	288,42	300,16	241,46	239,60
		Retro.G complet	Left Mirror Complete	Distorted	Déformé	288,42	300,16	241,46	239,60
		Serrure de porte AV G	Front Left Door Keylock	Broken	Cassé	190,04	183,61	133,44	147,09
		Serrure de porte AV G	Front Left Door Keylock	Distorted	Déformé	190,04	183,61	133,44	147,09
		Serrure de porte AV G	Front Left Door Keylock	Missing	Manquant	190,04	183,61	133,44	147,09
		Seuil bas de porte AV G	Left Sill Complete	Broken	Cassé	1468,17	1281,10		
		Seuil bas de porte AV G	Left Sill Complete	Distorted	Déformé	1468,17	1281,10		
		Trappe carburant G	Left Fuel Flap	Broken	Cassé	152,85	163,07	196,57	154,01
		Trappe carburant G	Left Fuel Flap	Distorted	Déformé	152,85	163,07	196,57	154,01
		Trappe carburant G	Left Fuel Flap	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	152,85	163,07	196,57	154,01
		Trappe carburant G	Left Fuel Flap	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	152,85	163,07	196,57	154,01
		Trappe carburant G	Left Fuel Flap	Missing	Manquant	152,85	163,07	196,57	154,01
		Vitre porte AR G	Rear Left Door Window	Broken	Cassé	200,24	402,26		512,05
		Vitre porte AR G	Rear Left Door Window	Distorted	Déformé	200,24	402,26		512,05
		Vitre porte AV G	Front Left Window	Broken	Cassé	176,65	172,54	133,5	144,91
		Vitre porte AV G	Front Left Window	Distorted	Déformé	176,65	172,54	133,5	144,91
Arrière	Rear	Balai essuie glace AR	Rear Wiper Blade	Broken	Cassé	27,62			
		Balai essuie glace AR	Rear Wiper Blade	Distorted	Déformé	27,62			
		Balai essuie glace AR	Rear Wiper Blade	Missing	Manquant	27,62			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Broken	Cassé	231,19			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	183,59			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	350,56			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	295,56			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Distorted	Déformé	231,19			

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
 Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	128,59			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	185,56			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	185,56			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	185,56			
		Becquet AR	Hatchback Top Spoiler	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	128,59			
		Bras essuie glace AR	Rear Wiper Arm	Broken	Cassé	43,79			
		Bras essuie glace AR	Rear Wiper Arm	Distorted	Déformé	43,79			
		Bras essuie glace AR	Rear Wiper Arm	Missing	Manquant	43,79			
		Cache anneau remorquage AR	Rear Towing Cap	Broken	Cassé	30,3	26,80		
		Cache anneau remorquage AR	Rear Towing Cap	Distorted	Déformé	30,3	26,80		
		Eclairage de plaque AR	Rear Number Plate Light	Broken	Cassé	55,34	38,87	69,76	71,67
		Eclairage de plaque AR	Rear Number Plate Light	Distorted	Déformé	55,34	38,87	69,76	71,67
		Eclairage de plaque AR	Rear Number Plate Light	Missing	Manquant	55,34	38,87	69,76	71,67
		Embout pare chocs AR D	Rear Bumper Right Shell	Broken	Cassé	78,51	20,58		
		Embout pare chocs AR D	Rear Bumper Right Shell	Distorted	Déformé	78,51	20,58		
		Embout pare chocs AR D	Rear Bumper Right Shell	Missing	Manquant	78,51	20,58		
		Embout pare chocs AR G	Rear Bumper Left Shell	Broken	Cassé	78,18	20,82		
		Embout pare chocs AR G	Rear Bumper Left Shell	Distorted	Déformé	78,18	20,82		
		Embout pare chocs AR G	Rear Bumper Left Shell	Missing	Manquant	78,18	20,82		
		Feu anti brouillard AR D	Rear Right Fog Lamp	Broken	Cassé	69,46	121,98		
		Feu anti brouillard AR D	Rear Right Fog Lamp	Distorted	Déformé	69,46	121,98		
		Feu anti brouillard AR D	Rear Right Fog Lamp	Missing	Manquant	69,46	121,98		
		Feu anti brouillard AR G	Rear Left Fog Lamp	Broken	Cassé	94,91	121,98		
		Feu anti brouillard AR G	Rear Left Fog Lamp	Distorted	Déformé	94,91	121,98		
		Feu anti brouillard AR G	Rear Left Fog Lamp	Missing	Manquant	94,91	121,98		
		Feu AR D complet	Rear Right Light-Complete	Broken	Cassé	183,4	156,81	49,17	58,10
		Feu AR D complet	Rear Right Light-Complete	Distorted	Déformé	183,4	156,81	49,17	58,10
		Feu AR D complet	Rear Right Light-Complete	Missing	Manquant	183,4	156,81	49,17	58,10
		Feu AR G complet	Rear Left Light-Complete	Broken	Cassé	163,96	148,06	49,09	58,10
		Feu AR G complet	Rear Left Light-Complete	Distorted	Déformé	163,96	148,06	49,09	58,10
		Feu AR G complet	Rear Left Light-Complete	Missing	Manquant	163,96	148,06	49,09	58,10
		Hayon	Hatchback	Broken	Cassé	1262,23	1390,12		
		Hayon	Hatchback	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	228,67	251,76		
		Hayon	Hatchback	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	459,61	409,72		
		Hayon	Hatchback	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	368,56	346,59		
		Hayon	Hatchback	Distorted	Déformé	1262,23	1390,12		
		Hayon	Hatchback	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	173,67	196,76		
		Hayon	Hatchback	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	258,56	236,59		
		Hayon	Hatchback	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	294,61	244,72		
		Hayon	Hatchback	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	258,56	236,59		
		Hayon	Hatchback	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	173,67	196,76		
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Broken	Cassé	278,88			
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm				
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm				

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck

Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories				
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN	
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	278,88				
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Distorted	Déformé					
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm					
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm					
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Missing	Manquant		278,88			
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Scratch >15 cm	Rayure>15cm					
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm					
		Jupe de Pare chocs AR	Rear Bumper Skirt	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm					
		Monogramme de hayon/coffre	Rear Brand Badge	Broken	Cassé	83,52	36,54	24,57	29,27	
		Monogramme de hayon/coffre	Rear Brand Badge	Distorted	Déformé	83,52	36,54	24,57	29,27	
		Monogramme de hayon/coffre	Rear Brand Badge	Missing	Manquant	83,52	36,54	24,57	29,27	
		Moulure de Pare chocs AR	Rear Bumper Moulding	Broken	Cassé	326,24	142,73	695,15	83,64	
		Moulure de Pare chocs AR	Rear Bumper Moulding	Distorted	Déformé	326,24	142,73	695,15	83,64	
		Moulure de Pare chocs AR	Rear Bumper Moulding	Missing	Manquant	326,24	142,73	695,15	83,64	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Broken	Cassé	468,33	549,55	486,17	423,90	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	210,78	186,83		163,00	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	339,99	369,37		330,60	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	285,08	310,92		225,20	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Distorted	Déformé	468,33	549,55	486,17	423,90	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	155,78	131,83		108,00	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	175,08	200,92		115,20	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Missing	Manquant	468,33	549,55	486,17	423,90	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	174,99	204,37		165,60	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	175,08	200,92		115,20	
		Pare chocs AR	Rear Bumper	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	155,78	131,83		108,00	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Broken	Cassé	415,58	411,49	157,63	222,70	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	191,86	185,00		163,00	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	313,59	331,85		330,60	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	258,69	271,88		225,20	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Distorted	Déformé	415,58	411,49	157,63	222,70	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	136,86	130,00		108,00	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	148,69	161,88		115,20	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	148,59	166,85		165,60	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	148,69	161,88		115,20	
		Pare chocs AR central	Rear Bumper Central	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	136,86	130,00		108,00	
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Broken	Cassé	114,82	225,92	175,27	196,13	
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	190,91	137,94			
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	322,21	297,67			
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	267,21	242,67			
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Distorted	Déformé	114,82	225,92	175,27	196,13	
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	135,91	82,94			
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	157,21	132,67			
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	157,21	132,67			
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	157,21	132,67			

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
 Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Pare chocs AR D	Rear Bumper Right	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	135,91	82,94		
		Plaque immatriculation AR	Rear Number Plate	Broken	Cassé	23,29	19,37	16,75	17,62
		Plaque immatriculation AR	Rear Number Plate	Distorted	Déformé	23,29	19,37	16,75	17,62
		Plaque immatriculation AR	Rear Number Plate	Missing	Manquant	23,29	19,37	16,75	17,62
		Poignée de hayon	Hatchback Handle	Broken	Cassé	69,84	89,36	160,63	199,14
		Poignée de hayon	Hatchback Handle	Distorted	Déformé	69,84	89,36	160,63	199,14
		Poignée de hayon	Hatchback Handle	Missing	Manquant	69,84	89,36	160,63	199,14
		Serrure de hayon	Hatchback Lock	Broken	Cassé	139,66	181,91	274,25	409,17
		Serrure de hayon	Hatchback Lock	Distorted	Déformé	139,66	181,91	274,25	409,17
		Serrure de hayon	Hatchback Lock	Missing	Manquant	139,66	181,91	274,25	409,17
		Serrure de porte AR D(VU)	Right Backdoor Lock	Broken	Cassé	199,29	140,39	51,67	47,18
		Serrure de porte AR D(VU)	Right Backdoor Lock	Distorted	Déformé	199,29	140,39	51,67	47,18
		Serrure de porte AR D(VU)	Right Backdoor Lock	Missing	Manquant	199,29	140,39	51,67	47,18
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Broken	Cassé	278,88			
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm				
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm				
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm				
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Distorted	Déformé	278,88			
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm				
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm				
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Missing	Manquant	278,88			
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Scratch >15 cm	Rayure>15cm				
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm				
		Spoiler de pare chocs AR	Rear Bumper Spoiler	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm				
		Troisième feu de stop	Third Stop Light	Broken	Cassé	86,85	130,46	60,14	105,84
		Troisième feu de stop	Third Stop Light	Distorted	Déformé	86,85	130,46	60,14	105,84
		Troisième feu de stop	Third Stop Light	Missing	Manquant	86,85	130,46	60,14	105,84
		Vitre porte AR D (VU)	Rear Right Backdoor Glass	Broken	Cassé	201,4	793,80		512,05
		Vitre porte AR D (VU)	Rear Right Backdoor Glass	Distorted	Déformé	201,4	793,80		512,05
		Vitre porte AR G (VU)	Rear Left Backdoor Glass	Broken	Cassé	200,24	402,26		512,05
		Vitre porte AR G (VU)	Rear Left Backdoor Glass	Distorted	Déformé	200,24	402,26		512,05
Toit	Roof	Antenne	Antenna	Broken	Cassé	177,11	103,11	68,56	82,59
		Antenne	Antenna	Distorted	Déformé	177,11	103,11	68,56	82,59
		Antenne	Antenna	Missing	Manquant	177,11	103,11	68,56	82,59
		Toit	Roof	Broken	Cassé	1915,22	2404,79	1963,62	2149,71
		Toit	Roof	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	309,49	294,19	165,68	195,82
		Toit	Roof	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	633,01	622,00	517,23	569,57
		Toit	Roof	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	507,92	478,23	369,65	410,20
		Toit	Roof	Distorted	Déformé	1915,22	2404,79	1963,62	2149,71
		Toit	Roof	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	254,49	239,19	110,68	140,82
		Toit	Roof	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	397,92	368,23	259,65	300,20
		Toit	Roof	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	468,01	457,00	352,23	404,57
		Toit	Roof	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	397,92	368,23	259,65	300,20
		Toit	Roof	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	254,49	239,19	110,68	140,82

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
 Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Toit ouvrant	Retractable Roof	Broken	Cassé	1632,72	2103,72	1787,15	1952,62
		Toit ouvrant	Retractable Roof	Distorted	Déformé	1632,72	2103,72	1787,15	1952,62
		Toit ouvrant	Retractable Roof	Missing	Manquant	1632,72	2103,72	1787,15	1952,62
Roues	Wheels	Cache central jante Alu AV D	Front R. Wheel Hub Alloy	Broken	Cassé	20,34	22,07	59,93	51,78
		Cache central jante Alu AV D	Front R. Wheel Hub Alloy	Distorted	Déformé	20,34	22,07	59,93	51,78
		Cache central jante Alu AV D	Front R. Wheel Hub Alloy	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	43,2			
		Cache central jante Alu AV D	Front R. Wheel Hub Alloy	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	43,2			
		Cache central jante Alu AV D	Front R. Wheel Hub Alloy	Missing	Manquant	20,34	22,07	59,93	51,78
		Cache central jante Alu AV G	Front L. Wheel Hub Alloy	Broken	Cassé	20,19	22,07	59,93	51,78
		Cache central jante Alu AV G	Front L. Wheel Hub Alloy	Distorted	Déformé	20,19	22,07	59,93	51,78
		Cache central jante Alu AV G	Front L. Wheel Hub Alloy	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	43,2			
		Cache central jante Alu AV G	Front L. Wheel Hub Alloy	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	43,2			
		Cache central jante Alu AV G	Front L. Wheel Hub Alloy	Missing	Manquant	20,19	22,07	59,93	51,78
		Jante alliage AR D	Rear R. Wheel Rim Alloy	Broken	Cassé	100,23	150,21	429,33	351,27
		Jante alliage AR D	Rear R. Wheel Rim Alloy	Distorted	Déformé	100,23	150,21	429,33	351,27
	Jante alliage AR D	Rear R. Wheel Rim Alloy	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	200	200,00	200	200,00	
	Jante alliage AR D	Rear R. Wheel Rim Alloy	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	200	200,00	200	200,00	
	Jante alliage AR D	Rear R. Wheel Rim Alloy	Missing	Manquant	100,23	150,21	429,33	351,27	
	Jante alliage AR G	Rear Left Wheel Rim Alloy	Broken	Cassé	100,58	150,21	429,33	351,27	
	Jante alliage AR G	Rear Left Wheel Rim Alloy	Distorted	Déformé	100,58	150,21	429,33	351,27	
	Jante alliage AR G	Rear Left Wheel Rim Alloy	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	200	200,00	200	200,00	
	Jante alliage AR G	Rear Left Wheel Rim Alloy	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	200	200,00	200	200,00	
	Jante alliage AR G	Rear Left Wheel Rim Alloy	Missing	Manquant	100,58	150,21	429,33	351,27	
	Jante alliage AV D	Front R. Wheel Rim Alloy	Broken	Cassé	100,58	145,17	178,2	170,34	
	Jante alliage AV D	Front R. Wheel Rim Alloy	Distorted	Déformé	100,58	145,17	178,2	170,34	
	Jante alliage AV D	Front R. Wheel Rim Alloy	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	200	200,00	200	200,00	
	Jante alliage AV D	Front R. Wheel Rim Alloy	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	200	200,00	200	200,00	
Jante alliage AV D	Front R. Wheel Rim Alloy	Missing	Manquant	100,58	145,17	178,2	170,34		
Jante alliage AV G	Front L. Wheel Rim Alloy	Broken	Cassé	100,23	145,17	178,2	170,34		
Jante alliage AV G	Front L. Wheel Rim Alloy	Distorted	Déformé	100,23	145,17	178,2	170,34		
Jante alliage AV G	Front L. Wheel Rim Alloy	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	200	200,00	200	200,00		
Jante alliage AV G	Front L. Wheel Rim Alloy	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	200	200,00	200	200,00		
Jante alliage AV G	Front L. Wheel Rim Alloy	Missing	Manquant	100,23	145,17	178,2	170,34		
Jante tole AR D	Rear Right Wheel Rim Iron	Broken	Cassé	100,23	150,21	429,33	351,27		
Jante tole AR D	Rear Right Wheel Rim Iron	Distorted	Déformé	100,23	150,21	429,33	351,27		
Jante tole AR D	Rear Right Wheel Rim Iron	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	34,79	42,53	44,89	71,50		
Jante tole AR D	Rear Right Wheel Rim Iron	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	35,6	50,99	73,75	109,04		
Jante tole AR D	Rear Right Wheel Rim Iron	Missing	Manquant	100,23	150,21	429,33	351,27		
Jante tole AR G	Rear Left Wheel Rim Iron	Broken	Cassé	100,58	150,21	429,33	351,27		
Jante tole AR G	Rear Left Wheel Rim Iron	Distorted	Déformé	100,58	150,21	429,33	351,27		
Jante tole AR G	Rear Left Wheel Rim Iron	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	34,98	42,53	44,89	71,50		
Jante tole AR G	Rear Left Wheel Rim Iron	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	35,78	50,99	73,75	109,04		
Jante tole AR G	Rear Left Wheel Rim Iron	Missing	Manquant	100,58	150,21	429,33	351,27		
Jante tole AV D	Front R. Wheel Rim Iron	Broken	Cassé	100,58	145,17	178,2	170,34		

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Jante tole AV D	Front R. Wheel Rim Iron	Distorted	Déformé	100,58	145,17	178,2	170,34
		Jante tole AV D	Front R. Wheel Rim Iron	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	34,98	42,11	44,44	55,63
		Jante tole AV D	Front R. Wheel Rim Iron	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	35,78	50,28	58,99	75,52
		Jante tole AV D	Front R. Wheel Rim Iron	Missing	Manquant	100,58	145,17	178,2	170,34
		Jante tole AV G	Front Left Wheel Rim Iron	Broken	Cassé	100,23	145,17	178,2	170,34
		Jante tole AV G	Front Left Wheel Rim Iron	Distorted	Déformé	100,23	145,17	178,2	170,34
		Jante tole AV G	Front Left Wheel Rim Iron	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	34,79	42,11	44,44	55,63
		Jante tole AV G	Front Left Wheel Rim Iron	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	35,6	50,28	58,99	75,52
		Jante tole AV G	Front Left Wheel Rim Iron	Missing	Manquant	100,23	145,17	178,2	170,34
		Moyeu roue ARD alu	Rear R. Wheel Hub Alloy	Broken	Cassé		34,80		
		Moyeu roue ARD alu	Rear R. Wheel Hub Alloy	Distorted	Déformé		34,80		
		Moyeu roue ARD alu	Rear R. Wheel Hub Alloy	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm				
		Moyeu roue ARD alu	Rear R. Wheel Hub Alloy	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm				
		Moyeu roue ARD alu	Rear R. Wheel Hub Alloy	Missing	Manquant		34,80		
		Roue de secours/galette	Emergency Spare Tyre	Broken	Cassé	103,53	157,78	141	141,00
		Roue de secours/galette	Emergency Spare Tyre	Cut	Coupé	103,53	157,78	141	141,00
		Roue de secours/galette	Emergency Spare Tyre	Missing	Manquant	103,53	157,78	141	141,00
		Roue de secours/galette	Emergency Spare Tyre	Punctured (Tyres only)	Crevaison	103,53	157,78	141	141,00
Côté Droit	Right Side	Aile AR D	Rear Right Wing	Broken	Cassé	3061,92	2986,65	2505,66	3436,66
		Aile AR D	Rear Right Wing	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	291,53	314,14	472,6	443,80
		Aile AR D	Rear Right Wing	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	755,66	894,60	1092,4	1485,76
		Aile AR D	Rear Right Wing	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	533,54	622,25	708,7	1055,50
		Aile AR D	Rear Right Wing	Distorted	Déformé	3061,92	2986,65	2505,66	3436,66
		Aile AR D	Rear Right Wing	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	236,53	259,14	417,6	388,80
		Aile AR D	Rear Right Wing	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	423,54	512,25	598,7	945,50
		Aile AR D	Rear Right Wing	Missing	Manquant	3061,92	2986,65	2505,66	3436,66
		Aile AR D	Rear Right Wing	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	590,66	729,60	927,4	1320,76
		Aile AR D	Rear Right Wing	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	423,54	512,25	598,7	945,50
		Aile AR D	Rear Right Wing	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	236,53	259,14	417,6	388,80
		Aile AV D	Front Right Wing	Broken	Cassé	779,99	802,89	614,28	611,63
		Aile AV D	Front Right Wing	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	211,25	187,70	122,14	127,45
		Aile AV D	Front Right Wing	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	636,09	638,45	527,74	539,85
		Aile AV D	Front Right Wing	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	434,31	430,86	363,56	368,18
		Aile AV D	Front Right Wing	Distorted	Déformé	779,99	802,89	614,28	611,63
		Aile AV D	Front Right Wing	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	156,25	132,70	67,14	72,45
		Aile AV D	Front Right Wing	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	324,31	320,86	253,56	258,18
		Aile AV D	Front Right Wing	Missing	Manquant	779,99	802,89	614,28	611,63
		Aile AV D	Front Right Wing	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	471,09	473,45	362,74	374,85
		Aile AV D	Front Right Wing	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	324,31	320,86	253,56	258,18
		Aile AV D	Front Right Wing	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	156,25	132,70	67,14	72,45
		Angle AR D (V.U)	Rear Angular Right (Vans)	Broken	Cassé	695,97	1542,14	1876,36	2535,91
		Angle AR D (V.U)	Rear Angular Right (Vans)	Distorted	Déformé	695,97	1542,14	1876,36	2535,91
		Angle AR D (V.U)	Rear Angular Right (Vans)	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	102,73	116,99	194,4	267,84
		Angle AR D (V.U)	Rear Angular Right (Vans)	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	274,16	285,70	422,3	556,70

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck

Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Angle AR D (V.U)	Rear Angular Right (Vans)	Missing	Manquant	695,97	1542,14	1876,36	2535,91
		bouchon reservoir D	Right Fuel Cap	Broken	Cassé	63,87	50,03	32,35	44,68
		bouchon reservoir D	Right Fuel Cap	Missing	Manquant	63,87	50,03	32,35	44,68
		Cabochon de clignotant AR D	Rght Rear Mirror Indicat.	Broken	Cassé	183,4	156,81	49,17	58,10
		Cabochon de clignotant AR D	Rght Rear Mirror Indicat.	Distorted	Déformé	183,4	156,81	49,17	58,10
		Cabochon de clignotant AR D	Rght Rear Mirror Indicat.	Missing	Manquant	183,4	156,81	49,17	58,10
		clignotant AV D	Front Right Indicator	Broken	Cassé	14,63	14,54	8,57	20,85
		clignotant AV D	Front Right Indicator	Distorted	Déformé	14,63	14,54	8,57	20,85
		clignotant AV D	Front Right Indicator	Missing	Manquant	14,63	14,54	8,57	20,85
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Broken	Cassé	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Distorted	Déformé	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Missing	Manquant	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	116,53	73,19	106,45	84,74
		Coque de retroviseur D	Right Mirror Cap/Housing	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	116,53	73,19	106,45	84,74
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Broken	Cassé	97,46	300,89	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	97,46	285,14	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	97,46	285,14	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	97,46	285,14	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Distorted	Déformé	97,46	300,89	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	97,46	285,14	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	97,46	285,14	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Missing	Manquant	97,46	300,89	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	97,46	285,14	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	97,46	285,14	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AR D	Rear R. Wheel Arch Trim	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	97,46	285,14	150,27	79,97
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Broken	Cassé	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Distorted	Déformé	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Missing	Manquant	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	134,21	139,66	54,06	76,60
		Garniture passage de roue AV D	Front R. Wheel Arch Trim	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	134,21	139,66	54,06	76,60
		Glace de retroviseur D	Right Mirror Glass	Broken	Cassé	60,78	82,24	106,29	83,57
		Glace de retroviseur D	Right Mirror Glass	Distorted	Déformé	60,78	82,24	106,29	83,57

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck

Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Glace de retroviseur D	Right Mirror Glass	Missing	Manquant	60,78	82,24	106,29	83,57
		Joint de porte AR D	Rear Right Door Gasket	Broken	Cassé	97,59	160,74		93,71
		Joint de porte AR D	Rear Right Door Gasket	Distorted	Déformé	97,59	160,74		93,71
		Joint de porte AR D	Rear Right Door Gasket	Missing	Manquant	97,59	160,74		93,71
		Moulure de montant D	Right Pillar Moulding	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	46,43			
		Moulure de montant D	Right Pillar Moulding	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	46,43			
		Moulure de montant D	Right Pillar Moulding	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	46,43			
		Moulure de montant D	Right Pillar Moulding	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	46,43			
		Moulure de montant D	Right Pillar Moulding	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	46,43			
		Moulure de montant D	Right Pillar Moulding	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	46,43			
		Moulure de montant D	Right Pillar Moulding	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	46,43			
		Moulure de montant D	Right Pillar Moulding	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	46,43			
		Moulure de porte AV D	Front Right Door Moulding	Broken	Cassé	165,97	80,19	71,72	97,72
		Moulure de porte AV D	Front Right Door Moulding	Distorted	Déformé	165,97	80,19	71,72	97,72
		Moulure de porte AV D	Front Right Door Moulding	Missing	Manquant	165,97	80,19	71,72	97,72
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Broken	Cassé	3061,92	2986,65	2505,66	3436,66
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	291,53	314,14	472,6	443,80
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	755,66	894,60	1092,4	1485,76
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	533,54	622,25	708,7	1055,50
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Distorted	Déformé	3061,92	2986,65	2505,66	3436,66
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	236,53	259,14	417,6	388,80
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	423,54	512,25	598,7	945,50
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	590,66	729,60	927,4	1320,76
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	423,54	512,25	598,7	945,50
		Paroi laterale AR D	Right Rear Side Wall	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	236,53	259,14	417,6	388,80
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Broken	Cassé		4113,34	4289,28	3896,10
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm		434,42	991	573,40
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm		1087,93	1456	1762,24
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm		757,90	993,1	1202,38
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Distorted	Déformé		4113,34	4289,28	3896,10
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm		379,42	936	518,40
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm		647,90	883,1	1092,38
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Scratch >15 cm	Rayure>15cm		922,93	1291	1597,24
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm		647,90	883,1	1092,38
		Paroi laterale AV D	Right Front Side Wall	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm		379,42	936	518,40
		Passage de roue AR D	Rear Right Mudguard	Broken	Cassé	114,72	75,90	58,74	65,53
		Passage de roue AR D	Rear Right Mudguard	Distorted	Déformé	114,72	75,90	58,74	65,53
		Passage de roue AR D	Rear Right Mudguard	Missing	Manquant	114,72	75,90	58,74	65,53
		Passage de roue AV D	Front Right Mudguard	Broken	Cassé	30,54	78,99	53,98	64,66
		Passage de roue AV D	Front Right Mudguard	Distorted	Déformé	30,54	78,99	53,98	64,66
		Passage de roue AV D	Front Right Mudguard	Missing	Manquant	30,54	78,99	53,98	64,66
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Broken	Cassé	2110,18	1981,89	1503,47	2015,14
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	215,22	206,81	191,8	267,03
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	445,41	366,47	323,4	402,37

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
 Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	325,44	299,78	264,8	331,53
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Distorted	Déformé	2110,18	1981,89	1503,47	2015,14
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	160,22	151,81	136,8	212,03
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	215,44	189,78	154,8	221,53
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	280,41	201,47	158,4	237,37
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	215,44	189,78	154,8	221,53
		Pilier AV D	Right Front Pillar	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	160,22	151,81	136,8	212,03
		Pilier central D	Right Central Pillar	Broken	Cassé	1982,97	1495,00	2021,77	1664,01
		Pilier central D	Right Central Pillar	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	235,86	212,54	119,14	170,05
		Pilier central D	Right Central Pillar	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	436,76	358,12	342,65	380,88
		Pilier central D	Right Central Pillar	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	348,96	295,95	266,11	304,16
		Pilier central D	Right Central Pillar	Distorted	Déformé	1982,97	1495,00	2021,77	1664,01
		Pilier central D	Right Central Pillar	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	180,86	157,54	64,14	115,05
		Pilier central D	Right Central Pillar	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	238,96	185,95	156,11	194,16
		Pilier central D	Right Central Pillar	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	271,76	193,12	177,65	215,88
		Pilier central D	Right Central Pillar	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	238,96	185,95	156,11	194,16
		Pilier central D	Right Central Pillar	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	180,86	157,54	64,14	115,05
		Poignee de porte AR D	Rear Right Door Handle	Broken	Cassé	96,99	72,97		72,05
		Poignee de porte AR D	Rear Right Door Handle	Distorted	Déformé	96,99	72,97		72,05
		Poignee de porte AR D	Rear Right Door Handle	Missing	Manquant	96,99	72,97		72,05
		Poignee de porte AV D	Front Right Door Handle	Broken	Cassé	119,81	75,31	77,18	89,24
		Poignee de porte AV D	Front Right Door Handle	Distorted	Déformé	119,81	75,31	77,18	89,24
		Poignee de porte AV D	Front Right Door Handle	Missing	Manquant	119,81	75,31	77,18	89,24
		Porte AR D	Rear Right Door	Broken	Cassé	1194,96	1137,77		1406,66
		Porte AR D	Rear Right Door	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	228,3	206,20		174,86
		Porte AR D	Rear Right Door	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	627,16	576,40		688,09
		Porte AR D	Rear Right Door	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	452,69	394,90		463,18
		Porte AR D	Rear Right Door	Distorted	Déformé	1194,96	1137,77		1406,66
		Porte AR D	Rear Right Door	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	173,3	151,20		119,86
		Porte AR D	Rear Right Door	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	342,69	284,90		353,18
		Porte AR D	Rear Right Door	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	462,16	411,40		523,09
		Porte AR D	Rear Right Door	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	342,69	284,90		353,18
		Porte AR D	Rear Right Door	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	173,3	151,20		119,86
		Porte AV D	Front Right Door	Broken	Cassé	1364,24	1610,33	1320,44	1455,49
		Porte AV D	Front Right Door	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	255,05	237,03	151,64	163,95
		Porte AV D	Front Right Door	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	724,77	744,14	635,47	657,31
		Porte AV D	Front Right Door	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	514,25	506,17	421,1	435,94
		Porte AV D	Front Right Door	Distorted	Déformé	1364,24	1610,33	1320,44	1455,49
		Porte AV D	Front Right Door	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	200,05	182,03	96,64	108,95
		Porte AV D	Front Right Door	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	404,25	396,17	311,1	325,94
		Porte AV D	Front Right Door	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	559,77	579,14	470,47	492,31
		Porte AV D	Front Right Door	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	404,25	396,17	311,1	325,94
		Porte AV D	Front Right Door	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	200,05	182,03	96,64	108,95
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Broken	Cassé	1545,06	1816,82		

Grille des Tarifs Maximaux pour Dommages Légers-Véhicules Utilitaires/Schedule of maximum charges for light damages-Truck
Prix nets/Net prices



						Catégories/Categories			
Zone	Area	Elément	Element	Severities	Sévérité	SMALL VAN	MEDIUM VAN	LARGE VAN	SPECIAL VAN
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Dent 2-5 cm	Enfoncement 2-5 cm	291,46	262,17		
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Dent >15 cm	Enfoncement >15cm	852,32	821,14		
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Dent >5-15 cm	Enfoncement > 5-15cm	602,48	557,84		
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Distorted	Déformé	1545,06	1816,82		
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	236,46	207,17		
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	492,48	447,84		
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Scratch >15 cm	Rayure>15cm	687,32	656,14		
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Scratch >5-15 cm	Rayure > 5-15cm	492,48	447,84		
		Porte coulissante D	Right Sliding Door	Scratch 2-5 cm	Rayure 2-5cm	236,46	207,17		
		repetiteur lateral D	Side Indicator Repeat R.	Broken	Cassé	32,23	43,93	62,73	64,69
		repetiteur lateral D	Side Indicator Repeat R.	Distorted	Déformé	32,23	43,93	62,73	64,69
		repetiteur lateral D	Side Indicator Repeat R.	Missing	Manquant	32,23	43,93	62,73	64,69
		Retro.D complet	Right Mirror Complete	Broken	Cassé	287,85	294,49	241,86	244,47
		Retro.D complet	Right Mirror Complete	Distorted	Déformé	287,85	294,49	241,86	244,47
		Seuil bas de porte AV D	Right Sill Complete	Broken	Cassé	1512,84	1410,59		
		Seuil bas de porte AV D	Right Sill Complete	Distorted	Déformé	1512,84	1410,59		
		Trappe carburant D	Right Fuel Flap	Broken	Cassé	152,85	163,07	196,57	154,01
		Trappe carburant D	Right Fuel Flap	Distorted	Déformé	152,85	163,07	196,57	154,01
		Trappe carburant D	Right Fuel Flap	Light Scuffed 2-5cm	Eraflure légère2-5cm	152,85	163,07	196,57	154,01
		Trappe carburant D	Right Fuel Flap	Medium Scuffed >5-15cm	Erafluremoyen>5-15cm	152,85	163,07	196,57	154,01
		Trappe carburant D	Right Fuel Flap	Missing	Manquant	152,85	163,07	196,57	154,01
		Vitre porte AR D	Rear Right Door Window	Broken	Cassé	201,4	793,80		512,05
		Vitre porte AR D	Rear Right Door Window	Distorted	Déformé	201,4	793,80		512,05
		Vitre porte AV D	Front Right Window	Broken	Cassé	175,6	172,08	133,52	144,68
		Vitre porte AV D	Front Right Window	Distorted	Déformé	175,6	172,08	133,52	144,68